

I fori quadrati possono essere disposti in file parallele, diagonali o alternate. La foratura quadrata permette di ottenere un elevato rapporto vuoto/pieno, ideale per la ventilazione e la schermatura.

Vengono prodotte in ogni materiale a eccezione della pietra e del vetro, a partire dal foro 5 x 5 mm.

Forma e dimensioni dei fori



C 10 - Quadro

Simbolo C seguito dalla dimensione del lato

10 MM

Disposizione e interasse dei fori



U 15 - 90° Pari

Simbolo U seguito dall'interasse = 15 mm

C 10

U 15



Fori quadri pari

Vuoto/pieno 44%

Lato 10 mm

Distanza tra i centri 15 mm